











稗田川の問題点と要望事項一覧

平成29年度要望分

資料 1









愛知県	⑦	左岸	住宅前の石組み損壊 // の雑木の成長	 	  	コンクリート堤防の整備
愛知県	⑪	左岸	堤防コンクリ部分の崩れ			コンクリート堤防の整備
愛知県	⑫	左岸	堤防コンクリ部分の崩れ			コンクリート堤防の整備
愛知県	⑬	左岸	堤防コンクリ部分の崩れ			コンクリート堤防の整備
愛知県	⑭	左岸	堤防コンクリ部分の崩れ			コンクリート堤防の整備
愛知県	⑮	左岸	堤防コンクリ部分の崩れ			コンクリート堤防の整備

平成28年度要望分(未改修)

資料 2

所管	地図番号	右岸 左岸橋	問題点	写真		要望事項
安城市	B	橋	橋のガードレールの腐食			ガードレールの補修
愛知県	①	右岸	道路のひび割れ、堤防土砂の流出、ガードレールの川側への傾斜			コンクリート堤防の整備、道路・ガードレールの整備
愛知県	②	左岸	住宅前の堤防土砂の流出、ガードレールの川側への傾斜			コンクリート堤防の整備、道路・ガードレールの整備
愛知県	③	左岸	道路のひび割れ、堤防土砂の流出、ガードレールの川側への傾斜			コンクリート堤防の整備、道路・ガードレールの整備
愛知県	④	左岸	住宅前の堤防土砂の流出、ガードレールの川側への傾斜			コンクリート堤防の整備、道路・ガードレールの整備
愛知県	⑨	両岸	堤防の葦、低木、雑草等の繁茂と道路へのはみ出し(夏期)			コンクリート堤防の整備
愛知県	⑩	橋	すれ違い困難な県道の高棚橋の狭い橋脚			高棚橋の橋脚幅を広げる整備

平成28年度改修完了分

所管	地図 番号	右岸 左岸橋	問題点	写真 【改修 前】	【改修 後】	要望事項
安城市	A	左岸	コンクリート堤防の陥没と 空洞化			堤防空洞化の補修
愛知県	⑤	右岸	堤防下部の石組み崩壊			コンクリート堤防の整備
愛知県	⑥	橋桁下部	交通量の多い橋の下部の 石組み崩壊、空洞化、橋 桁露出			コンクリート堤防の整備
安城市	⑧	橋	橋のガードレールの腐食			ガードレールの補修