





稗田川堤防の状況（令和4年3月21日撮影）

	番号	現場写真	状況
稗田川左岸	①		堤防法面がえぐられている。
	②		ガードレールの土台が倒れかかっている。
	③		堤防法面が数か所えぐられている。
	④		ガードレールの土砂が流され、土台が傾いている。

	番号	現場写真	状況
稗田川左岸	⑤		<p>堤防石垣に雑木が根を張って成長し、水流を妨げている。</p>
	⑥		<p>堤防の石組が壊れ、法面がえぐられ、崩落している。</p>
	⑦		<p>堤防の石組が壊れ、法面がえぐられ、崩落している。</p>
	⑧		<p>堤防の石組が壊れ、法面がえぐられ、崩落している。</p>

番号	現場写真	状況
⑨		<p>堤防の石組が壊れ、法面がえぐられ、崩落している。</p>
⑩		<p>堤防の石組が壊れ、法面がえぐられ、崩落している。</p>
⑪		<p>堤防の石組が壊れ、法面がえぐられ、崩落している。</p>
⑫		<p>堤防内に雑木が茂り、水流を妨げている。</p>

稗田川右岸

	番号	現場写真	状況
稗田川右岸	⑬		ガードレールの土砂が流失し、堤防が崩落し、基礎部分が宙に浮いている。